

Adresse: Bygaden 54a Bygning 7 (nordlængen)		
BEDØMMELSESPARAMETRE	VURDERING	KARAKTER
<p>ARKITEKTONISK VÆRDI</p> <p><i>Bygningen proportioner, facaderytme, samspil mellem form, materialevirkning, funktion.</i></p> <p><i>Er bygningen et godt eksemplar i lokal sammenhæng?</i></p>	<p>Del af to-Længet bygning med stråtag med to høgab og en skorsten uden detaljer. Lavere bygningshøjde ved stald. Udhæng med udskårne spær-udstik.</p> <p>Facade i bindingsværk med tavler.</p> <p>Mod gårdrum fremstår facaden i samspil med funktion som hhv. stald, bolig og port. Hierarki i døre viser hvor de forskellige funktioner har været.</p> <p>Facade mod kirke fremstår mere ensartet med enkelte vinduer og dekorative hængsler på dørene og låge (se bilag)</p>	2
<p>KULTURHISTORISK VÆRDI</p> <p><i>Er bygningen en manifestation af lokal byggeskik, en særlig repræsentant for en stilperiode, særlig håndværksmæssig formåen? afspejler bygningen tekniske innovationer? Er der knyttet historiske symbolværdier til bygningen?</i></p>	<p>Måske øens ældste hus fra 1700. Bygget sammen med kirkemur og har facade mod kirkegården.</p> <p>Bindingsværket er muligvis sidebåndskonstruktion (?) med tavler af ler i gavl. Kampestensfundament med skrånende pigstensbelægning under tagudhæng.</p>	1
<p>MILJØMÆSSIG VÆRDI</p> <p><i>Bygningens betydning for tilstedende bygninger/byrum eller helheden?</i></p>	<p>Indgår i landsbymiljø med kirkeomgivelser, kro og skole. Danner karakterfuldt gårdrum med præsteboligen og menighedshus omkring stort og karakterfuldt egetræ. Bygget sammen med kirkemur og danner facade ud mod kirkegården.</p>	1
<p>ORIGINALITETSVÆRDI</p> <p><i>Er det oprindelige udtryk bevaret eller er den senere stilændring bevaret?</i></p>	<p>Fremstår original. Originale vinduer og døre. Originale spær-udstik. En bevaret skorsten ud af to.</p>	1
<p>TILSTANDSVÆRDI</p> <p><i>Er bygningen ordentligt og rigtigt vedligeholdt? Virker bygningen sund?</i></p>	<p>God og sund klimaskærm. Vedligeholdte originale detaljer.</p> <p>Trænger til udlusninger i bindingsværk nederste del af stolper.</p> <p>Stråtag fremstår i fin stand</p>	2
<p>BEVARINGSVÆRDI</p> <p><i>Det samlede indtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Bevaringsværdien skal opfattes som en sammenfattende, konkret vurdering af de ovenstående delvurderinger. Der foretages en afvejning om hvilke værdier der vejer tungest.</i></p>	<p>Vigtig kulturhistorisk bygning. Fremstår som repræsentant for lokal byggeskik. Danner miljø med præstebolig og kirke.</p>	1